

事故概要図

下図の配管は、水道法(給水装置の構造及び材質の基準)に適合しておらず、薬品が隣接給水栓に逆流した。

